

# 乳房X光攝影醫療機構無障礙友善服務一覽表

資料來源：乳房X光攝影醫療機構(109年10月)

醫事機構中文名稱	醫院地址	聯絡電話	篩檢資訊流程			環境空間				儀器設備			輔助設備	
			預約管道			檢查室		更衣室	無障礙廁所	指引與協助-人員指引	乳攝儀升降功能	檢查台距離地面最高高度(公分)	檢查台距離地面最低高度(公分)	具備特殊檢查椅
			門診預約	臨櫃	電話	迴轉空間直徑(公分)	門寬(公分)	與檢查室同一樓層	與檢查室同一樓層					
基隆市立醫院	基隆市信義區東信路282號·中正區義二路2巷6號	02-24652141	V	V	V	300	75	更衣室與檢查室同樓層。	無障礙廁所與檢查室不同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	130	42	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、無手扶把、有靠背、無安全束帶)，以可移動之椅子替代。
衛生福利部基隆醫院	基隆市信義區信二路268號	02-24292525		V		190	70	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	128.5	68.5	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降(最低55公分)、可旋轉、有手扶把、有靠背、無安全束帶)。
長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院	基隆市安樂區麥金路222號、基隆市麥金路201號	02-24313131	V	V	V	155	110	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	140	65	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、無安全束帶)。
康寧醫療財團法人康寧醫院	臺北市內湖區成功路5段420巷26號	02-26345500	V	V		80	100	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	140	74	無特殊檢查椅。
臺北市立聯合醫院(仁愛院區)	台北市大安區仁愛路四段10號	02-27093600	V	V	V	150	105	更衣室與檢查室同樓層。	無障礙廁所與檢查室不同樓層。	無人員可協助指引。	乳攝儀可升降。	130	60	無特殊檢查椅。
臺北市立聯合醫院(和平院區)	台北市中正區中華路二段33號	02-23889595		V		100	85	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	140	70	醫院未提供資訊。
臺北市立聯合醫院(婦幼院區)	臺北市福州街12號	02-23916470		V	V	360	120	更衣室與檢查室同樓層。	無障礙廁所與檢查室不同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	140	70	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、具手扶把、有靠背、無安全束帶)。
臺北市立聯合醫院(陽明院區)	台北市士林區雨聲街105號	02-28353456	V	V	V	270	100	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	140	70	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降(49公分)、可旋轉、具手扶把、有靠背、無安全束帶)。
臺北市立聯合醫院(忠孝院區)	台北市南港區同德路87號	02-27861288	V	V	V	300	100	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	130	70	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降(最低53公分)、可旋轉、具手扶把、有靠背、無安全束帶)。
臺北市立聯合醫院(中興院區)	台北市大同區鄭州路145號	02-25523234		V		202	90	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	138	67	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降(最低49公分)、可旋轉、無手扶把、有靠背、無安全束帶)。
國立臺灣大學醫學院附設醫院	臺北市中正區中山南路7、8號；常德街1號	02-23123456	V	V		180	120	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	130	70	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、具手扶把、有靠背、有安全束帶)。
臺北市立關渡醫院—委託臺北榮民總醫院經營	臺北市北投區知行路225巷12號	02-28587000	V	V	V	150	87	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	150	69	無特殊檢查椅。
博仁綜合醫院	臺北市松山區光復北路66、68號	02-25786677	V			70	90	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	136	27	無特殊檢查椅。
財團法人臺灣省私立臺北仁濟院附設仁濟醫院	臺北市萬華區廣州街200、243號	02-23021133		V		165	83	更衣室與檢查室同樓層。	無障礙廁所與檢查室不同樓層，若需要時建議至1樓無障礙廁所。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	126	51	有特殊檢查椅(可推動/固定(移動型)、可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、無安全束帶)。
宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院	臺北市大安區仁愛路4段71巷1號	02-27713161		V	V	100	85	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	140	68	無特殊檢查椅。
禾馨內湖婦幼診所	臺北市內湖區民權東路6段42號5樓(之1、之2、之3)	02-87921103	V	V	V	130	95	更衣室與檢查室同樓層。	無障礙廁所與檢查室不同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	120	60	無特殊檢查椅。
醫療財團法人華公亮基金會和信治癌中心醫院	臺北市北投區立德路125號	02-28970011	V	V	V	150	120	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引(由櫃檯人員協助引導。)	乳攝儀可升降。	140	66	有特殊檢查椅(可推動/固定(具煞車功能)、可升降(最低45公分)、可旋轉、有手扶把(可提起或放下)、有靠背、無安全束帶)。
基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院	臺北市松山區八德路2段424、426號	02-27718151	V	V	V	175	120	更衣室與檢查室同樓層。	無障礙廁所與檢查室不同樓層，無障礙廁所位於1樓。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	138	65	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、無安全束帶)。
三軍總醫院附設民眾診療服務處	臺北市內湖區成功路2段325號	02-87923311	V	V	V	180	120	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	140	70	有特殊檢查椅(可推動/固定、不可升降(椅墊距離地面最低70公分、有20公分高的腳踏墊)、可旋轉、有手扶把、有靠背、有安全束帶)，必要時以一般檢查椅，或以推床作為輔助使用。

# 乳房X光攝影醫療機構無障礙友善服務一覽表

資料來源：乳房X光攝影醫療機構(109年10月)

醫事機構中文名稱	醫院地址	聯絡電話	篩檢資訊流程			環境空間				儀器設備			輔助設備	
			預約管道			檢查室		更衣室	無障礙廁所	指引與協助-人員指引	乳攝儀升降功能	檢查台距離地面最高高度(公分)	檢查台距離地面最低高度(公分)	具備特殊檢查椅
			門診預約	臨櫃	電話	迴轉空間直徑(公分)	門寬(公分)	與檢查室同一樓層	與檢查室同一樓層					
富盈診所	臺北市大安區基隆路2段172之1號2樓、2樓之1、之2、之3	02-66363996				65	90	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	136	72	無特殊檢查椅。
醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會遠東聯合診所	臺北市中正區永綏街8至14號	02-23111525		V		130	70	更衣室與檢查室同樓層，身心障礙的民眾可於檢查室更衣。	無障礙廁所與檢查室不同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	130	85	無特殊檢查椅。
新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院	臺北市士林區文昌路95號及士商路51號1至7樓53、55號	02-28332211	V	V	V	93	83	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	130	70	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降(椅墊距離地面50公分)、可旋轉、有手扶把、有靠背、無安全束帶)。
臺北榮民總醫院	臺北市北投區石牌路2段201號	02-28712121	V	V		400	150	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	139	73	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、無安全束帶)。
臺北醫學大學附設醫院	臺北市信義區吳興街252號	02-27372181		V	V	125	90	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	143	64	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、無安全束帶)。
長庚醫療財團法人臺北長庚紀念醫院	臺北市松山區敦化北路199號	02-27135211	V	V	V	150	93	更衣室與檢查室同樓層，更衣室與檢查室相鄰，民眾若有電動輪椅，則直接進入檢查室內更衣。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	143	63	有特殊檢查椅(可推動/固定、不可升降、可旋轉、無手扶把、有靠背、無安全束帶)。
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院	臺北市中山區中山北路2段92號	02-25433535	V	V		160	90	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	120	62	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、無安全束帶)。
大直診所	臺北市中山區北安路595巷2弄2號(1樓及地下層)及6號	02-25332339	V			80	75	更衣室與檢查室同樓層。	無障礙廁所與檢查室不同樓層，診所尚未設置無障礙廁所空間。	無人員可協助指引。	乳攝儀可升降。	46	26	無特殊檢查椅。
國泰醫療財團法人國泰綜合醫院	臺北市大安區仁愛路4段280號，266巷6號	02-27082121	V	V	V	220	75	更衣室與檢查室同樓層。	無障礙廁所與檢查室不同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	138	67	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、具手扶把、有靠背、有安全束帶)。
永愉診所	臺北市中正區忠孝東路1段54號3樓	02-23218799	V		V	120	89	更衣室與檢查室同樓層。	無障礙廁所與檢查室不同樓層，成本及院內空間有限，無法增設無障礙廁所。	有人員協助指引(放射師指引與協助。)	乳攝儀可升降。	139	68	無特殊檢查椅。
西園醫療社團法人西園醫院	臺北市萬華區西園路2段266~274號、185、187號	02-23076968	V	V	V	185	86	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	141	69	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、有安全束帶)。
永承診所	臺北市松山區敦化北路155巷9號地下一層	02-27182618	V	V	V	210	80	更衣室與檢查室同樓層。	無障礙廁所與檢查室不同樓層，由工作人員協助引導，並陪同協助民眾使用無障礙廁所。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	135	65	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、有安全束帶)。
振興醫療財團法人振興醫院	臺北市北投區振興街45號	02-28264400	V	V	V	220	97	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	141	60	無特殊檢查椅。
中心診所醫療財團法人中心綜合醫院	臺北市大安區忠孝東路4段77號	02-27510221	V	V	V	60	90	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	140	75	有特殊檢查椅(可推動/固定、不可升降、不可旋轉、無手扶把、有靠背、無安全束帶)。
臺北市立萬芳醫院 - 委託財團法人私立臺北醫學大學辦理	臺北市文山區興隆路3段111號	02-29307930	V	V	V	200	124	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	149	68	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、無安全束帶)。
健康吉美診所	臺北市信義區基隆路1段176號16樓	02-27698822		V	V	醫院未提供資訊。	90	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	138	70	無特殊檢查椅。

# 乳房X光攝影醫療機構無障礙友善服務一覽表

資料來源：乳房X光攝影醫療機構(109年10月)

醫事機構中文名稱	醫院地址	聯絡電話	篩檢資訊流程			環境空間				儀器設備			輔助設備	
			預約管道			檢查室		更衣室	無障礙廁所	指引與協助-人員指引	乳攝儀升降功能	檢查台距離地面最高高度(公分)	檢查台距離地面最低高度(公分)	具備特殊檢查椅
			門診預約	臨櫃	電話	迴轉空間直徑(公分)	門寬(公分)	與檢查室同一樓層	與檢查室同一樓層					
中山醫療社團法人中山醫院	臺北市大安區仁愛路4段112巷11號	02-27081166	V	V	V	160	80	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	150	60	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、有安全束帶)。
新北市立聯合醫院(三重院區)	新北市三重區新北大道1段3號、3之1號	02-29829111	V	V	V	醫院未提供資訊。	110	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	127	68	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、具手扶把、有靠背、有安全束帶)。
新北市瑞芳區衛生所	新北市瑞芳區明燈路3段1號	02-24972132			V	150	90	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	139	69	無特殊檢查椅。
衛生福利部樂生療養院	新北市新莊區中正路794號及桃園縣龜山鄉萬壽路1段50巷2號	02-82006600	V	V	V	150	145	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	130	70	無特殊檢查椅。
輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院	新北市泰山區貴子路69號(地下4層、地上1至9層及13層)	02-85128888	V	V		120	130	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	137	73	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降(最低55公分;最高70公分)、可旋轉、有手扶把、有靠背、無安全束帶)。
行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院	新北市三峽區復興路399號、中山路198、258號	02-26723456	V	V	V	200	120	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	140	70	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、無安全束帶)。
天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院	新北市新店區中正路362號、車子路15號	02-22193391	V	V	V	393	122	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	141	67	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降(最低52公分)、可旋轉、有手扶把、有靠背、無安全束帶)。
衛生福利部臺北醫院	新北市新莊區思源路127號	02-22765566	V	V	V	152	84	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	139	69	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、有安全束帶)。
中英醫療社團法人中英醫院	新北市板橋區文化路1段196號1-4樓	02-22563584	V	V	V	76	80.5	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	130	70	無特殊檢查椅。
衛生福利部雙和醫院	新北市中和區中正路291號	02-22490088	V	V	V	150	118	更衣室與檢查室不同樓層，引導民眾至其他樓層更衣。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	150	80	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、有安全束帶)。
台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人淡水馬偕紀念醫院	新北市淡水區民生路45號、民權路47號B1至10樓	02-28094661		V	V	80	84.5	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	69.2	140	有特殊檢查椅(可推動/固定、不可升降、可旋轉、無手扶把、有靠背、無安全束帶)。
新泰綜合醫院	新北市新莊區新樹路176號	02-29962121	V	V	V	300	120	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	141	67	無特殊檢查椅。
醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院	新北市板橋區南雅南路2段21號及高爾富路300號	02-89667000	V	V	V	160	110	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	128	68	有特殊檢查椅(可推動/固定、不可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、無安全束帶)。
國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院	新北市汐止區建成路59巷2號地下4樓至地上12樓	02-26482121	V	V	V	215	90	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	130	60	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、有安全束帶)。
天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院	新北市永和區中興街80號B1-7樓、國光路123號B3-11樓	02-29286060	V	V	V	110	110	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	139	73	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、無安全束帶)。
佛教慈濟醫療財團法人臺北慈濟醫院	新北市新店區建國路289號	02-66289779	V		V	160	120	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	150	60	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、有安全束帶)。
仁愛醫院	新北市樹林區文化街9號	02-26834567	V	V	V	75	73	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	139	28	無特殊檢查椅。

# 乳房X光攝影醫療機構無障礙友善服務一覽表

資料來源：乳房X光攝影醫療機構(109年10月)

醫事機構中文名稱	醫院地址	聯絡電話	篩檢資訊流程			環境空間				儀器設備			輔助設備	
			預約管道			檢查室		更衣室	無障礙廁所	指引與協助-人員指引	乳攝儀升降功能	檢查台距離地面最高高度(公分)	檢查台距離地面最低高度(公分)	具備特殊檢查椅
			門診預約	臨櫃	電話	迴轉空間直徑(公分)	門寬(公分)	與檢查室同一樓層	與檢查室同一樓層					
大園敬敏醫院	桃園市大園區華中街2號	03-3867521	V	V	V	150	120	更衣室與檢查室同樓層，為一般更衣室，輪椅無法進入。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	140	60	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、無手扶把、有靠背、有安全束帶)。
衛生福利部桃園醫院	桃園市桃園區中山路1492號	03-3699721		V	V	150	100	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	130	60	有特殊檢查椅(可推動/固定、不可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、無安全束帶)。
中美醫院	桃園市中壢區中美路95號1-3樓(含1樓夾層)	03-4266222	V	V	V	183	120	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	149	67	無特殊檢查椅。
長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院(GE)	桃園市龜山區公西里復興街5號、5之7號、文化一路15號	03-3281200	V	V	V	114	90	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引(志工和櫃檯人員及工作人員協助。)	乳攝儀可升降。	141	65	無特殊檢查椅。
長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院(HOLOGIC)	桃園市龜山區公西里復興街5號、5之7號、文化一路15號	03-3281200	V	V	V	97	90	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引(志工和櫃檯人員及工作人員協助。)	乳攝儀可升降。	150	21.5	有特殊檢查椅(可推動/固定、不可升降、可旋轉、無手扶把、有靠背、無安全束帶)。
天成醫療社團法人天晟醫院	桃園市中壢區延平路155號	03-4629292	V	V	V	120	85	更衣室與檢查室同樓層。	無障礙廁所與檢查室不同樓層，院內無障礙廁所僅設置於特定樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	140	68	無特殊檢查椅。
宏其醫療社團法人宏其婦幼醫院	桃園市中壢區元化路223號	03-4618888	V	V		155	86	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	139.5	69	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、無安全束帶)。
沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院	桃園市桃園區建新街123號	03-3613141	V	V	V	110	110	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	125	80	無特殊檢查椅。
長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院	桃園市龜山區頂湖路123號、123之1號	03-3196200		V	V	180	110	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	132	68	有特殊檢查椅(可推動/固定、不可升降、可旋轉、具手扶把、有靠背、無安全束帶)。
怡仁綜合醫院	桃園市楊梅區楊新北路321巷30號	03-4855566	V	V	V	240	136	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	140	66	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降(椅墊離地58公分)、可旋轉、有手扶把、有靠背、無安全束帶)。
敬敏綜合醫院	桃園市桃園區經國路168號、三民路三段106號	03-3179599	V	V	V	150	90	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	170	28	無特殊檢查椅。
中壢長榮醫院	桃園市中壢區環中東路150號	03-4631230	V	V	V	110	110	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	148	75	無特殊檢查椅。
聯新國際醫院	桃園市平鎮區廣泰路77號、延平路二段430巷115號	03-4941234	V	V	V	200	90	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	139.7	70.4	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、無安全束帶)。
聯新國際醫院桃新分院	桃園市桃園區復興路195號；桃園市南海街7號	03-3325678	V	V	V	50	83	更衣室與檢查室同樓層。	無障礙廁所與檢查室不同樓層。	無人員可協助指引，5樓有提供更衣室或於X光室更衣。	乳攝儀可升降。	180	30	無特殊檢查椅。
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院	新竹市北區金華里經國路一段442巷25號	03-5326151	V	V	V	160	100	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	140	100	有特殊檢查椅(可推動/固定、不可升降(80cm)、可旋轉、具手扶把、有靠背、有安全束帶)。
台安耳鼻喉科診所	新竹市北區北大路466號	03-5246069	V	V	V	130	77	更衣室與檢查室同樓層。	無障礙廁所與檢查室不同樓層，同樓層廁所具有坐式馬桶。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	130	60	無特殊檢查椅。
國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院	新竹市東區福德里中華路二段678號及678號之1	03-5278999	V	V	V	180X225	80	更衣室與檢查室同樓層。	無障礙廁所與檢查室不同樓層，上一層樓有。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	140	70	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降(40公分)、可旋轉、有手扶把、有靠背、有安全束帶)。
台灣基督教長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院	新竹市東區光復路二段690號	03-6119595	V	V	V	220	78	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	140	68	有特殊檢查椅(可推動/固定、不可升降、可旋轉、具手扶把、有靠背、有安全束帶)。

# 乳房X光攝影醫療機構無障礙友善服務一覽表

資料來源：乳房X光攝影醫療機構(109年10月)

醫事機構中文名稱	醫院地址	聯絡電話	篩檢資訊流程			環境空間				儀器設備			輔助設備	
			預約管道			檢查室		更衣室	無障礙廁所	指引與協助-人員指引	乳攝儀升降功能	檢查台距離地面最高高度(公分)	檢查台距離地面最低高度(公分)	具備特殊檢查椅
			門診預約	臨櫃	電話	迴轉空間直徑(公分)	門寬(公分)	與檢查室同一樓層	與檢查室同一樓層					
安慎診所	新竹市東區中央路128號	03-5359779	V	V	V	187	82	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	135	63	有特殊檢查椅(可升降、可旋轉、無手扶把、無靠背、無安全束帶)。
臺北榮民總醫院新竹分院	新竹縣竹東鎮中豐路1段81號	03-5962134		V	V	150	150	更衣室與檢查室同樓層，位於檢查室內。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	140	70	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、無安全束帶)。
東元醫療社團法人東元綜合醫院	新竹縣竹北市縣政二路69號	03-5527000	V	V	V	110	83	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	138	68	無特殊檢查椅。
天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院	新竹縣湖口鄉孝勢村忠孝路29號	03-5993500	V	V	V	150	86	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	142	66	無特殊檢查椅。
衛生福利部苗栗醫院	苗栗縣苗栗市為公路747號	037-261920		V	V	310	135	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	150	68	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、具手扶把、有靠背、有安全束帶)。
李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院	苗栗縣苑裡鎮和平路168號、苗栗縣苑裡鎮中華路137號	037-862387		V		150	106	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	143	27	無特殊檢查椅。
大千綜合醫院	苗栗縣苗栗市大同路133號、信義路23號、恭敬路36號、信義街36號	037-357125		V		160	107	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	122	63	無特殊檢查椅。
慈祐醫院	苗栗縣竹南鎮民治街17號	037-476589		V	V	80	83	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	140	34	無特殊檢查椅。
為恭醫療財團法人為恭紀念醫院	苗栗縣頭份市東庄里仁愛路116號	037-676811	V	V	V	170	100	更衣室與檢查室同樓層，同一空間，檢查室有裝置拉簾，提供民眾更衣時之隱私及防護。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	140	70	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、不可旋轉、無手扶把、有靠背、有安全束帶)。
新惠生醫院	臺中市豐原區園環北路一段319號	04-25228792	V	V	V	160	115	更衣室與檢查室同樓層。	無障礙廁所與檢查室不同樓層，無障礙廁所在1樓，民眾搭乘電梯可抵達。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	135	60	無特殊檢查椅。
衛生福利部豐原醫院	臺中市豐原區安康路100號	04-25271180	V	V		160	110	更衣室與檢查室同樓層。	無障礙廁所與檢查室不同樓層，(1)相通樓層2樓共有10部電梯，民眾可到達1樓放射科無障礙更衣室。(2)亦可由放射師協助民眾在檢查室更衣。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	135	70	有特殊檢查椅(可推動、可升降(距腳踏板約44公分、距地面約70公分；輪椅)、可旋轉、具手扶把、有靠背、有安全束帶)。
林新醫療社團法人烏日林新醫院	臺中市烏日區榮和路168號	04-23388766	V	V		200-250	115	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引(報到櫃檯人員於民眾報到後，協助引導至檢查室等。)	乳攝儀可升降。	145	86	無特殊檢查椅。
長春診所	臺中市西區臺灣大道二段501號3樓之1、3樓之2	04-23286916	V	V	V	180	85	更衣室與檢查室同樓層。	無障礙廁所與檢查室不同樓層，由工作人員或家屬推到廁所門口，再攙扶入內。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	138	69	無特殊檢查椅。
衛生福利部臺中醫院	臺中市西區三民路一段199號	04-22294411	V	V	V	160	75	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	160	70	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、無手扶把、無靠背、無安全束帶)。
中山醫學大學附設醫院	臺中市南區建國北路一段110號	04-24739595	V	V	V	185	110	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	140	75	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背)。

# 乳房X光攝影醫療機構無障礙友善服務一覽表

資料來源：乳房X光攝影醫療機構(109年10月)

醫事機構中文名稱	醫院地址	聯絡電話	篩檢資訊流程			環境空間				儀器設備			輔助設備	
			預約管道			檢查室		更衣室	無障礙廁所	指引與協助-人員指引	乳攝儀升降功能	檢查台距離地面最高高度(公分)	檢查台距離地面最低高度(公分)	具備特殊檢查椅
			門診預約	臨櫃	電話	迴轉空間直徑(公分)	門寬(公分)	與檢查室同一樓層	與檢查室同一樓層					
澄清綜合醫院中港分院	臺中市西屯區臺灣大道4段966號	04-24632000		V		210	110	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	150	68	有特殊檢查椅(可推動/固定、不可升降、可旋轉、無手扶把、有靠背、無安全束帶)。
臺中榮民總醫院	臺中市西屯區臺灣大道4段1650號	04-23592525				210	110	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	145	70	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降(最低55公分)、可旋轉、有手扶把、有靠背、有安全束帶)。
仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院	臺中市大里區東榮路483號	04-24819900	V	V	V	165	120	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	142	60	有特殊檢查椅(可推動/固定、不可升降、可旋轉、無手扶把、有靠背、無安全束帶)。
雲品診所	臺中市北屯區文心路四段522之2號1樓、2樓	04-22340535	V	V	V	200	77	更衣室與檢查室同樓層。	無障礙廁所與檢查室不同樓層，診所內有一般廁所供民眾使用，無階梯；有門檻，輪椅應可通過。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	141	69	無特殊檢查椅。
中國醫藥大學附設醫院	臺中市北區育德路2號	04-22062121	V	V	V	265	135	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	150	64	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、有安全束帶)。
童綜合醫療社團法人童綜合醫院	臺中市梧棲區臺灣大道八段699號	04-26581919	V	V		180	86	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	139	69	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、無安全束帶)。
光田醫療社團法人光田綜合醫院(沙鹿總院)	臺中市沙鹿區沙田路117號	04-26625111	V	V		340	78	更衣室與檢查室同樓層。	無障礙廁所與檢查室不同樓層，地下2樓有提供(檢查室位於地下1樓)。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	143	80	有特殊檢查椅(可推動/固定、不可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、無安全束帶)。
新陽明診所	臺中市北區五權路232號1、2、3、4樓	04-22027000	V	V	V	100	90	更衣室與檢查室同樓層。	無障礙廁所與檢查室不同樓層，無障礙廁所位於其他樓層，可搭電梯前往。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	130	70	無特殊檢查椅。
崔玉珠診所	臺中市南屯區大墩南路410號1樓、2樓	04-24736466	V	V	V	170	85	更衣室與檢查室同樓層。	無障礙廁所與檢查室不同樓層，由工作人員協助攙扶民眾進入廁所。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	140	27	無特殊檢查椅。
長安醫院	臺中市太平區永平路1段9號	04-36113611	V	V	V	160	90	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	130	65	有特殊檢查椅(可推動/固定、不可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、有安全束帶)。
亞洲大學附屬醫院	臺中市霧峰區福新路222號	04-37061668	V	V	V	167	140	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	151	67	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降(最低50公分)、可旋轉、有手扶把、有靠背、有安全束帶)。
佛教慈濟醫療財團法人臺中慈濟醫院	臺中市潭子區豐興路1段66、88號	04-36060666	V	V	V	150	120	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	150	66	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降(最低63公分)、可旋轉、具手扶把、有靠背、無安全束帶)。
國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處	臺中市太平區中山路2段348號	04-23934191	V	V	V	160	116	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	150	67	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、具手扶把、有靠背、有安全束帶)。
茂盛醫院	臺中市北屯區昌平路一段30-6號(1樓至4樓)	04-22347057	V	V		151	120	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	140	75	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、不可旋轉、具手扶把、有靠背、無安全束帶)。
澄清綜合醫院平等院區	臺中市區平等街139號	04-24632000	V	V	V	160	80	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	140	65	有特殊檢查椅(可推動/固定、不可升降、不可旋轉、無手扶把、有靠背、有安全束帶)。
李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院	臺中市大甲區八德街2號	04-26862288	V	V	V	155	109	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	130	68	無特殊檢查椅。
林新醫療社團法人林新醫院	臺中市南屯區惠中路3段36號	04-22586688	V	V	V	470	420	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	470	300	無特殊檢查椅。
清泉醫院	臺中市大雅區三和里雅潭路四段80號	04-25605600	V	V	V	150	100	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀不可升降，由放射師協助。	-	-	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、有安全束帶)。

# 乳房X光攝影醫療機構無障礙友善服務一覽表

資料來源：乳房X光攝影醫療機構(109年10月)

醫事機構中文名稱	醫院地址	聯絡電話	篩檢資訊流程			環境空間				儀器設備			輔助設備	
			預約管道			檢查室		更衣室	無障礙廁所	指引與協助-人員指引	乳攝儀升降功能	檢查台距離地面最高高度(公分)	檢查台距離地面最低高度(公分)	具備特殊檢查椅
			門診預約	臨櫃	電話	迴轉空間直徑(公分)	門寬(公分)	與檢查室同一樓層	與檢查室同一樓層					
台新醫院	臺中市東區東信里振興路439-3號及441號	04-22139966	V	V	V	160	100	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	147	28	無特殊檢查椅。
惠欣婦產科診所	臺中市太平區新平路一段108號1樓2樓	04-22737419	V	V	V	150	90	更衣室與檢查室同樓層。	無障礙廁所與檢查室不同樓層。	有人員協助指引(由檢查人員指引與協助。)	乳攝儀可升降。	141	77.5	無特殊檢查椅。
彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院	彰化縣鹿港鎮中正路480號、永安二路37號	04-7779595		V		180	100	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	145	66	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、具手扶把、有靠背、有安全束帶)。
彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院	彰化縣彰化市中山路一段366號	04-7113456	V	V	V	220	98	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	155	75	無特殊檢查椅。
秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院	彰化縣彰化市南瑤路中山路1段542號	04-7256166	V	V		180	130	更衣室與檢查室同樓層。	無障礙廁所與檢查室不同樓層，請工作人員協助引導到1樓無障礙廁所。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	135	68	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、無安全束帶)。
衛生福利部彰化醫院	彰化縣埔心鄉舊館村中正路二段80號	04-8298686	V	V	V	150	110	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	150	70	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、無安全束帶)。
秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院	彰化縣鹿港鎮鹿工路6號、6-2號	04-7813888	V	V	V	150	137	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	147	65	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、有安全束帶)。
彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院	彰化縣員林市莒光路456號	04-8381456		V		210	120	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	156	62	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、無安全束帶)。
員林何醫院	彰化縣員林市中山里民族街33號	04-8325111	V	V	V	150	85	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	138	69	無特殊檢查椅。
彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院	彰化縣二林鎮南光里大成路一段558號、安和街40巷28號2樓	04-8952031	V	V	V	150	80	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	150	80	無特殊檢查椅。
員榮醫療社團法人員榮醫院	彰化縣員林市中正路201號	04-8326161	V	V	V	150	110	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	104	70	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、有安全束帶)。
成美醫院	彰化縣彰化市信義里三民路56號及77號1-2樓	04-7273127	V	V	V	155	90	更衣室與檢查室同樓層。	更衣室與檢查室不同樓層，由工作人員告知無障礙動線。	有人員協助指引。	乳攝儀不可升降，無提供替代做法。	-	-	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、有安全束帶)。
彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院	彰化縣彰化市南校街135號、中華路176號、旭光路235、320號	04-7238595	V	V		160	110	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	133	70	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、有安全束帶)。
佑民醫療社團法人佑民醫院	南投縣草屯鎮太平路一段200號	049-2358151	V	V		230	90	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	140	73	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、具手扶把、有靠背、無安全束帶)。
臺中榮民總醫院埔里分院	南投縣埔里鎮蜈蚣里榮光路1號	049-2990833	V	V	V	240	145	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	150	70	無特殊檢查椅。
竹山秀傳醫院	南投縣竹山鎮山崇里集山路2段75號	049-2624266	V	V	V	110	100	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	140	70	無特殊檢查椅。
衛生福利部南投醫院	南投縣南投市康壽里復興路478號	049-2231150	V	V	V	190	85	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	125	65	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降(降最低60公分)、可旋轉、有手扶把、有靠背、有安全束帶)。
彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院	南投縣南投市中興路870號	049-2225595		V	V	100	105	更衣室與檢查室同樓層。	無障礙廁所與檢查室不同樓層，無障礙廁所於院內2、9樓。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	147	80	無特殊檢查椅。

# 乳房X光攝影醫療機構無障礙友善服務一覽表

資料來源：乳房X光攝影醫療機構(109年10月)

醫事機構中文名稱	醫院地址	聯絡電話	篩檢資訊流程			環境空間				儀器設備			輔助設備	
			預約管道			檢查室		更衣室	無障礙廁所	指引與協助-人員指引	乳攝儀升降功能	檢查台距離地面最高高度(公分)	檢查台距離地面最低高度(公分)	具備特殊檢查椅
			門診預約	臨櫃	電話	迴轉空間直徑(公分)	門寬(公分)	與檢查室同一樓層	與檢查室同一樓層					
埔基醫療財團法人埔里基督教醫院	南投縣埔里鎮愛蘭里鐵山路1號	049-2912151	V	V		170	91	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	150	66	有特殊檢查椅(不可推動、可升降(最低43公分)、不可旋轉、無手扶把、有靠背、無安全束帶)。
國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院	雲林縣斗六市雲林路二段579號	05-5323911	V	V	V	195	125	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	149	65	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、無安全束帶)。
天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院	雲林縣虎尾鎮新生路74號	05-6337333	V	V	V	210	110	更衣室與檢查室同樓層。	無障礙廁所與檢查室不同樓層，引導民眾至1樓無障礙廁所。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	149	66	無特殊檢查椅。
長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院	雲林縣麥寮鄉中興村工業路1500號	05-6915151	V	V		220	145	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	140	70	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、有安全束帶)。
中國醫藥大學北港附設醫院	雲林縣北港鎮新街里新德路123號	05-7837901	V	V	V	185	134	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	140	66	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、有安全束帶)。
彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院	雲林縣西螺鎮新豐里市場南路371、375號	05-5871111	V	V	V	170	140	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	140	75	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、無安全束帶)。
佛教慈濟醫療財團法人斗六慈濟醫院	雲林縣斗六市雲林路二段248號	05-5372000	V	V	V	無足夠空間，醫院未提供資訊。	90	更衣室與檢查室同樓層。	無障礙廁所與檢查室不同樓層，由人員指引民眾到有無障礙廁所的樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	128	80	無特殊檢查椅。
洪揚醫院	雲林縣斗六市文化路138號	05-5323039	V	V	V	100	80	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	140	70	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、有安全束帶)。
天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院	嘉義市東區大雅路二段565號	05-2756000	V	V		180	147	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	151	66	有特殊檢查椅(可推動/固定(稍微)、不可升降、不可旋轉、無手扶把、無靠背、無安全束帶)。
陽明醫院	嘉義市東區吳鳳北路252號	05-2252000	V	V	V	150	118	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	145	66	有特殊檢查椅(可固定、可升降、可旋轉、無手扶把、有靠背、無安全束帶)。
慶昇醫療社團法人慶昇醫院	嘉義市西區新榮路339、339-1號	05-2229191		V		150	105	更衣室與檢查室同樓層。	無障礙廁所與檢查室不同樓層，於1樓掛號時先詢問民眾是否需如廁，以免至5樓檢查時之不便。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	135	80	有特殊檢查椅(可推動、可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、有安全束帶)。
戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院	嘉義市東區中庄里忠孝路539號、642號、保健街100號	05-2765041				185	120	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	129	65	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、有安全束帶)。
臺中榮民總醫院嘉義分院	嘉義市西區劉厝里世賢路2段600號	05-2359630		V	V	150-200	120	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	115	60	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、有安全束帶)。
衛生福利部嘉義醫院	嘉義市西區福全里北港路312號	05-2319090	V	V	V	170	92	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	130	60	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、無安全束帶)。
佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院	嘉義縣大林鎮平林里民生路2號	05-2648000	V	V	V	180	145	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	150	65	有特殊檢查椅(可推動/固定、不可升降(最低55公分)、可旋轉、具手扶把、有靠背、有安全束帶)。
衛生福利部朴子醫院	嘉義縣朴子市永和里42-50號	05-3790600	V	V	V	300	140	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	110	55	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、無手扶把、有靠背、有安全束帶)。
長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院	嘉義縣朴子市仁和里嘉朴路西段6號、8號	05-3621000	V	V	V	337	141	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引(櫃檯的工作人員指引與協助。)	乳攝儀可升降。	142	65	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、有安全束帶)。

# 乳房X光攝影醫療機構無障礙友善服務一覽表

資料來源：乳房X光攝影醫療機構(109年10月)

醫事機構中文名稱	醫院地址	聯絡電話	篩檢資訊流程			環境空間				儀器設備			輔助設備	
			預約管道			檢查室		更衣室	無障礙廁所	指引與協助-人員指引	乳攝儀升降功能	檢查台距離地面最高高度(公分)	檢查台距離地面最低高度(公分)	具備特殊檢查椅
			門診預約	臨櫃	電話	迴轉空間直徑(公分)	門寬(公分)	與檢查室同一樓層	與檢查室同一樓層					
郭綜合醫院	臺南市民生路二段18·20·22·23·24·25·27號	06-2221111	V	V	V	無足夠空間·醫院未提供資訊。	108	更衣室與檢查室同樓層。	無障礙廁所與檢查室不同樓層·指引民眾到其他樓層的無障礙廁所。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	134	64	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、具手扶把、有靠背、無安全束帶)。
奇美醫療財團法人佳里奇美醫院	臺南市佳里區佳興里佳里興606號	06-7263333	V	V	V	250	120	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引(檢查人員、櫃台人員、志工均可協助引導。)	乳攝儀可升降。	124	58	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、有安全束帶)。
衛生福利部新營醫院	臺南市新營區忠政里信義街73號	06-6351131	V	V		220	115	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	140	26	無特殊檢查椅。
臺灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院	臺南市麻豆區小埤里苓子林20號	06-5702228	V	V	V	100	100	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	140	67	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、無安全束帶)。
高雄榮民總醫院臺南分院	臺南市永康區復興里復興路427號	06-3125101	V	V	V	210	90	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	141	28	無特殊檢查椅。
國立成功大學醫學院附設醫院	臺南市北區勝利路138號	06-2353535	V	V	V	150	90	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引(檢查室有放射師或志工協助。)	乳攝儀可升降。	139.7	57.7	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、無安全束帶); 檢查時使用一般座椅, 另有一張穿刺定位用特殊椅, 可視民眾需求提供使用。
奇美醫療財團法人柳營奇美醫院	臺南市柳營區太康里201號	06-6226999	V	V	V	165	135	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	143	22	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、有安全束帶)。
台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營)	臺南市東區崇德路670號	06-2609926		V	V	100	88	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	148	80	有特殊檢查椅(不可推動/固定、可升降、可旋轉、無手扶把、無靠背、無安全束帶)。
奇美醫療財團法人奇美醫院	臺南市永康區中華路901號、臺南市南區樹林街二段442號	06-2812811	V	V	V	200	118	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	143	63	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、無安全束帶)。
臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營	臺南市安南區長和路二段66號	06-3553111	V	V	V	180	140	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	170	65	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、有安全束帶)。
大安婦幼醫院	臺南市中西區金華路三段167號1、2、3、4樓	06-2278899	V	V	V	150	110	更衣室與檢查室同樓層。	無障礙廁所與檢查室不同樓層·陪同協助至1樓無障礙廁所。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	140	70	無特殊檢查椅。
衛生福利部臺南醫院	臺南市中西區中山路125號	06-2200055	V	V		160	75	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	140	80	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、不可旋轉、有手扶把、有靠背、無安全束帶)。
臺灣基督長老教會新樓醫療財團法人臺南新樓醫院	臺南市東區泉北里東門路1段57號	06-2748316	V	V	V	170	101	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	133	59.5	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降(可升降但無法低至40公分, 可降低至55公分)、可旋轉、無手扶把、有靠背、有安全束帶)。
高雄市立聯合醫院	高雄市鼓山區中華一路976號B 1-9 F	07-5552565	V	V	V	150	90	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	140	70	無特殊檢查椅。
長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院	高雄市鳥松區大埤路123號	07-7317123	V	V	V	300	130	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	140	70	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降(70公分)、不可旋轉、具手扶把、有靠背、有安全束帶)。
高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營)	高雄市小港區山明里山明路482號B 1 - 10樓	07-8036783	V	V	V	105	100	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引(櫃台)。	乳攝儀可升降。	140	70	無特殊檢查椅。

# 乳房X光攝影醫療機構無障礙友善服務一覽表

資料來源：乳房X光攝影醫療機構(109年10月)

醫事機構中文名稱	醫院地址	聯絡電話	篩檢資訊流程			環境空間				儀器設備			輔助設備	
			預約管道			檢查室		更衣室	無障礙廁所	指引與協助-人員指引	乳攝儀升降功能	檢查台距離地面最高高度(公分)	檢查台距離地面最低高度(公分)	具備特殊檢查椅
			門診預約	臨櫃	電話	迴轉空間直徑(公分)	門寬(公分)	與檢查室同一樓層	與檢查室同一樓層					
光雄長安醫院	高雄市岡山區岡山路380-1號·378號·376號B1-7樓	07-6219156	V	V	V	180	80	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	140	70	無特殊檢查椅。
國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處	高雄市苓雅區建軍路5號	07-7496751	V	V	V	200	110	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	140	70	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、無安全束帶)。
高雄榮民總醫院	高雄市左營區大中一路386號	07-3422121	V	V	V	240	135	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	141	72	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、有安全束帶)。
高雄市立民生醫院	高雄市苓雅區凱旋二路134號	07-7511131	V	V	V	200	70/105	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	144	88	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降(椅子距離地面約50公分)、可旋轉、無手扶把、有靠背、無安全束帶)。
財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院	高雄市三民區十全一路100號	07-3121101	V	V	V	200	150	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	150	70	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、無安全束帶)。
阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院	高雄市苓雅區成功一路162號·四維四路136號·166號·永昌街49號	07-3351121	V	V	V	150	90/115(2個門)	更衣室與檢查室同樓層。	無障礙廁所與檢查室不同樓層，1樓門診有提供。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	150	90	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、無安全束帶)。
愛汝診所	高雄市新興區五福一路140號1樓-夾層	07-2242525	V	V	V	150	128	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	131	71	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、無安全束帶)。
健仁醫院	高雄市楠梓區中陽里楠陽路136號	07-3517166	V	V	V	170	85	更衣室與檢查室同樓層。	無障礙廁所與檢查室不同樓層，檢查室在地下室一樓，無障礙廁所僅在一樓及二樓各一間，民眾報到時先詢問是否需要如廁，避免檢查過程中想如廁的問題。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	130	60	無特殊檢查椅。
右昌聯合醫院	高雄市楠梓區軍校路930號B1至9樓	07-3643388	V	V	V	180	107	更衣室與檢查室同樓層。	無障礙廁所與檢查室不同樓層，指引民眾至其他有無障礙廁所的樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	140	26.5	無特殊檢查椅。
安泰醫院	高雄市小港區學府路111號	07-8017856	V	V	V	270	125	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	140	69	無特殊檢查椅。
高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院經營)	高雄市前金區中華三路68號	07-2911101	V	V	V	180	110	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	140	70	有特殊檢查椅(可推動/固定、不可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、有安全束帶)。
天主教聖功醫療財團法人聖功醫院	高雄市苓雅區建國一路352號	07-2238153	V	V	V	130	110	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	150	70	有特殊檢查椅(可推動/固定、不可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、無安全束帶)。
四季台安醫院	高雄市三民區聯興路157號·聯興路145巷1號1-3樓	07-3983000	V	V	V	240	114	更衣室與檢查室同樓層。	無障礙廁所與檢查室不同樓層，無障礙廁所於院內其他樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	130	64	無特殊檢查椅。
馨蕙馨醫院	高雄市左營區明誠二路五四一號	07-5586080	V	V		250	87	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引(放射師、櫃台人員指引與協助。)	乳攝儀可升降。	145	70	無特殊檢查椅。
義大醫療財團法人義大大昌醫院	高雄市三民區大昌一路305號地下3樓至7樓	07-5599123	V	V	V	180	90	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	140	75	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、無安全束帶)。

# 乳房X光攝影醫療機構無障礙友善服務一覽表

資料來源：乳房X光攝影醫療機構(109年10月)

醫事機構中文名稱	醫院地址	聯絡電話	篩檢資訊流程			環境空間				儀器設備			輔助設備	
			預約管道			檢查室		更衣室	無障礙廁所	指引與協助-人員指引	乳攝儀升降功能	檢查台距離地面最高高度(公分)	檢查台距離地面最低高度(公分)	具備特殊檢查椅
			門診預約	臨櫃	電話	迴轉空間直徑(公分)	門寬(公分)	與檢查室同一樓層	與檢查室同一樓層					
義大醫療財團法人義大癌治療醫院	高雄市燕巢區角宿里義大路21號B2-10F	07-6150022	V	V	V	180	125	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	139.7	57.785	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、不可旋轉、有手扶把、有靠背、無安全束帶)。
義大醫療財團法人義大醫院	高雄市燕巢區角宿里義大路1號	07-6150011		V	V	180	130	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	140	67	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降(最低50公分)、可旋轉、有手扶把、有靠背、無安全束帶)。
衛生福利部旗山醫院	高雄市旗山區大德里中學校路60號	07-6613811	V	V		85	85	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	135	58	有特殊檢查椅(可推動/固定、不可升降、可旋轉、無手扶把、有靠背、無安全束帶)。
國軍高雄總醫院左營分院	高雄市左營區合群里軍校路553號	07-5817121	V	V	V	130	110	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	139	72	無特殊檢查椅。
佑康診所 (此家機構無法提供身障者篩檢服務)	高雄市三民區博愛一路28號5樓及6樓	07-3215358	醫院未提供資訊。			醫院未提供資訊。		醫院未提供資訊。	無障礙廁所與檢查室不同樓層。	無人員可協助指引。	乳攝儀可升降。	131	60.5	無特殊檢查椅。
維馨乳房外科醫院	高雄市左營區立信路246號	07-9763998	V	V	V	180	86	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	134	67	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、有手扶把、有靠背、無安全束帶)。
健新醫院	高雄市前金區七賢二路295號	07-2613866	V	V	V	150	110	更衣室與檢查室同樓層，更衣室位於檢查室內。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	130	40	無特殊檢查椅。
衛生福利部恆春旅遊醫院	屏東縣恆春鎮山腳里恆南路188號	08-8892704	V	V	V	200~300	93	更衣室與檢查室同樓層，位於檢查室的對面，依民眾的障礙程度選擇是否使用。	廁所與檢查室同樓層(同1F)。	有人員協助指引(門診志工協助引導民眾至放射科。)	乳攝儀可升降。	135	65	有特殊檢查椅(可固定、可升降(最低45公分)、可旋轉、無手扶把、有靠背、無安全束帶)。
枋寮醫療社團法人枋寮醫院	屏東縣枋寮鄉安樂村中山路139號	08-8789991	V	V	V	130	86	更衣室與檢查室同樓層，與檢查室同一間。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	150	95	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、無手扶把、有靠背、無安全束帶)。
輔英科技大學附設醫院	屏東縣東港鎮興台里中山路5號	08-8323146	V	V	V	267	100	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	130	61	無特殊檢查椅。
國仁醫院	屏東縣屏東市民生東路12-2號	08-7223000	V	V		65	75	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	130	60	無特殊檢查椅。
寶建醫療社團法人寶建醫院	屏東縣屏東市空翔里中山路123號.屏東縣屏東市自由路650-1號B1	08-7665995	V		V	150	110	更衣室與檢查室同樓層。	無障礙廁所與檢查室不同樓層，如身障人士有需要會由志工帶至無障礙廁所。	有人員協助指引(由志工或櫃檯人員指引與協助。)	乳攝儀可升降。	150	60	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、無手扶把、有靠背、有安全束帶)。
衛生福利部屏東醫院	屏東縣屏東市自由路270號	08-7363011	V	V		>100公分(250公分(左/右)*200公分(前/後))	100	更衣室與檢查室同樓層，檢查室內設有更衣室。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	150	69	有特殊檢查椅(可推動/固定、不可升降(固定40公分)、可旋轉、無手扶把、有靠背、有安全束帶)。
高雄榮民總醫院屏東分院	屏東縣內埔鄉龍潭村昭勝路安平一巷1號	08-7704115	V	V		160	120	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	140	70	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、無手扶把、有靠背、無安全束帶)。
安泰醫療社團法人安泰醫院	屏東縣東港鎮興東里中正路一段210號	08-8329966	V	V	V	230	95	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	130	60	有特殊檢查椅(但臥床的病人是無法使用的)(可推動/固定、可升降(最低42公分)、可旋轉、有手扶把、有靠背、無安全束帶)，無法提供臥床民眾檢查服務。
屏東醫療財團法人屏東基督教醫院	屏東縣屏東市華山里大連路60號	08-7368686	V	V	V	100-130	120	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	135	65	無特殊檢查椅。
馬偕紀念醫院臺東分院	臺東縣臺東市長沙街303巷1號	089-310150	V	V	V	150	130	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	135	68	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、具手扶把、有靠背、有安全束帶)

# 乳房X光攝影醫療機構無障礙友善服務一覽表

資料來源：乳房X光攝影醫療機構(109年10月)

醫事機構中文名稱	醫院地址	聯絡電話	篩檢資訊流程			環境空間				儀器設備			輔助設備	
			預約管道			檢查室		更衣室	無障礙廁所	指引與協助-人員指引	乳攝儀升降功能	檢查台距離地面最高高度(公分)	檢查台距離地面最低高度(公分)	具備特殊檢查椅
			門診預約	臨櫃	電話	迴轉空間直徑(公分)	門寬(公分)	與檢查室同一樓層	與檢查室同一樓層					
東基醫療財團法人臺東基督教醫院	臺東縣臺東市開封街350號	089-960888		V	V	110	90	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	150	70	無特殊檢查椅。
衛生福利部臺東醫院	臺東縣臺東市五權街1號	089-324112	V	V	V	152	84	更衣室與檢查室不同樓層，建議民眾於檢查室更衣。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	139	69	無特殊檢查椅。
佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院	花蓮縣花蓮市中央路3段707號	03-8561825	V	V	V	200	155	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	144	73	無特殊檢查椅。
衛生福利部花蓮醫院	花蓮縣花蓮市中正路600號	03-8358141	V		V	170	74.8	更衣室與檢查室同樓層。	無障礙廁所與檢查室不同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	117.5	67	無特殊檢查椅。
國軍花蓮總醫院附設民眾診療服務處	花蓮縣新城鄉嘉里路163號	03-8263151	V	V	V	390	140	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	148	64	有特殊檢查椅(可推動/固定、不可升降、可旋轉、無手扶把、有靠背、無安全束帶)。
臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院	花蓮縣花蓮市民權路44號	03-8241234		V	V	90	90	更衣室與檢查室同樓層，檢查室內設有更衣室。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	147	79	無特殊檢查椅。
天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院	宜蘭縣羅東鎮中正南路160號	03-9544106	V	V	V	230	99	更衣室與檢查室同樓層。	無障礙廁所與檢查室不同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	140	70	有特殊檢查椅(不可推動/固定、不可升降、可旋轉、具手扶把、有靠背、無安全束帶)。
醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院	宜蘭縣羅東鎮南昌街81、83號及站前南路61、63號	03-9543131	V		V	180	90	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	140	69	無特殊檢查椅。
國立陽明大學附設醫院	宜蘭縣宜蘭市校舍路169號、新民路152號	03-9325192	V	V	V	120	105	更衣室與檢查室不同樓層，目前更衣室只提供一般人員使用。	更衣室與檢查室不同樓層，無提供替代做法，目前檢查室同樓層只提供門寬約100公分之一般廁所使用。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	140	65	無特殊檢查椅。
衛生福利部澎湖醫院	澎湖縣馬公市啟明里中正路10號	06-9261151	V	V	V	160	110	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	70	750	有特殊檢查椅(可推動/固定、不可升降、不可旋轉、無手扶把、有靠背、無安全束帶)。
衛生福利部金門醫院	金門縣金湖鎮復興路2號、烈嶼鄉上林村后井37號(烈嶼院區)	082-332546	V	V		160	140	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	150	65	有特殊檢查椅(可固定、可升降(40公分)、可旋轉、有手扶把、有靠背、有安全束帶)。
連江縣立醫院	連江縣南竿鄉復興村217號	083-623995	V	V		160	88	更衣室與檢查室同樓層。	廁所與檢查室同樓層。	有人員協助指引。	乳攝儀可升降。	132	61	無特殊檢查椅。