

乳房X光攝影檢查巡迴車無障礙友善服務一覽表

資料來源：乳房X光攝影醫療機構(111年3月)

縣市	醫事機構代碼	醫事機構名稱	聯絡電話	車號	環境空間			儀器設備			輔助設備
					巡迴車空間		指引與協助	乳房X光攝影儀器設備			具備特殊檢查椅
					升降機(輪椅上車)	迴轉空間直徑(公分)	上車受檢是否有協助人員	升降功能	檢查台距離地面最高高度(公分)	檢查台距離地面最低高度(公分)	
嘉義市	0922020022	慶昇醫療社團法人慶昇醫院	05-2229191	705-WD	備有升降機。	180	有協助上車的人員。	具升降功能。	135	80	無特殊檢查椅。
臺南市	1141310019	奇美醫療財團法人奇美醫院	06-2812811	790-WD	備有升降機。	107.5	有協助上車的人員。	具升降功能。	124	58	無特殊檢查椅。
臺南市	3505320653	彩家診所	06-2005333	477-VD	備有升降機。	200	有協助上車的人員。	具升降功能。	190	80	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、無手扶把、無靠背、無安全束帶)。
高雄市	1102110011	高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營)	07-8036783	KEF-8579	備有升降機。	90	有協助上車的人員。	具升降功能。	142	71	無特殊檢查椅。
屏東縣	1143010012	屏東醫療財團法人屏東基督教醫院	08-7368686	979-WD	備有升降機。	70-90	有協助上車的人員。	具升降功能。	126	65	無特殊檢查椅。
臺東縣	1146010014	馬偕紀念醫院臺東分院	089-310150	KEM-8182	備有升降機。	150	有協助上車的人員(放射師)，必要時仍需家屬協助。	具升降功能。	140	50	無特殊檢查椅，備有一般座椅(例如板凳、圓椅)(不可推動/不可固定、可升降、可旋轉、無手扶把、無靠背、無安全束帶)