

乳房X光攝影檢查巡迴車無障礙友善服務一覽表

資料來源：乳房X光攝影醫療機構(109年10月)

縣市	醫事機構名稱	聯絡電話	車號	環境空間			儀器設備			輔助設備
				巡迴車空間		指引與協助	乳房X光攝影儀器設備			具備特殊檢查椅
				升降機 (輪椅上車)	迴轉空間 直徑 (公分)	上車受檢 是否有協助人員	升降功能	檢查台 距離地面 最高高度 (公分)	檢查台 距離地面 最低高度 (公分)	
嘉義市	慶昇醫療社團法人慶昇醫院	05-2229191	705-WD	備有升降機。	180	有協助上車的人員。	具升降功能。	135	80	無特殊檢查椅。
臺南市	奇美醫療財團法人奇美醫院	06-2812811	790-WD	備有升降機。	107.5	有協助上車的人員。	具升降功能。	124	58	無特殊檢查椅。
臺南市	彩家診所	06-2005333	477-VD	備有升降機。	200	有協助上車的人員。	具升降功能。	190	80	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、無手扶把、無靠背、無安全束帶)。
高雄市	高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營)	07-8036783	KEF-8579	備有升降機。	90	有協助上車的人員。	具升降功能。	142	71	無特殊檢查椅。
屏東縣	國仁醫院	08-7223000	758-QZ	備有升降機(檢查車空間有限且有高度；如果民眾無法配合，考量安全，不建議接受檢查服務。)	45	有協助上車的人員，若民眾稍微站立則可評估是否提供檢查服務。	具升降功能。	130	60	無特殊檢查椅。
屏東縣	屏基醫療財團法人屏東基督教醫院	08-7368686	979-WD	備有升降機。	70-90	有協助上車的人員。	具升降功能。	126	65	無特殊檢查椅。
臺東縣	馬偕紀念醫院臺東分院	089-310150	032-WE	備有升降機。	150	有協助上車的人員。	具升降功能。	135	68	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、無手扶把、無靠背、無安全束帶)。