

# 乳房X光攝影檢查巡迴車無障礙友善服務一覽表

資料來源：乳房X光攝影醫療機構(111年8月)

縣市	醫事機構代碼	醫事機構名稱	聯絡電話	車號	環境空間		儀器設備			輔助設備	
					巡迴車空間		指引與協助	乳房X光攝影儀器設備			
					升降機 (輪椅上車)	迴轉空間 直徑 (公分)	上車受檢 是否有協助人員	升降功能	檢查台 距離地面 最高高度 (公分)		檢查台 距離地面 最低高度 (公分)
嘉義市	0922020022	慶昇醫療社團法人慶昇醫院	05-2229191	705-WD	備有升降機。	180	有協助上車的人員(現場工作人員)，必要時仍需家屬協助。	具升降功能。	135	80	無特殊檢查椅。
嘉義市	0922020022	慶昇醫療社團法人慶昇醫院	05-2229191	KJA-7008	備有升降機。	180	有協助上車的人員(現場工作人員)，必要時仍需家屬協助。	具升降功能。	127	70	有特殊檢查椅(不可推動、不可升降、不可旋轉、無手扶把、無靠背、無安全束帶)。
臺南市	1141310019	奇美醫療財團法人奇美醫院	06-2812811	790-WD	備有升降機。	107.5	有協助上車的人員。	具升降功能。	124	58	無特殊檢查椅。
臺南市	3505320653	彩家診所	06-2005333	477-VD	備有升降機。	200	有協助上車的人員。	具升降功能。	190	80	有特殊檢查椅(可推動/固定、可升降、可旋轉、無手扶把、無靠背、無安全束帶)。
高雄市	1102110011	高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營)	07-8036783	KEF-8579	備有升降機。	90	有協助上車的人員。	具升降功能。	142	71	無特殊檢查椅。
屏東縣	1143010012	屏基醫療財團法人屏東基督教醫院	08-7368686	979-WD	備有升降機。	70-90	有協助上車的人員。	具升降功能。	126	65	無特殊檢查椅。
臺東縣	1146010014	馬偕紀念醫院臺東分院	089-310150	KEM-8182	備有升降機。	150	有協助上車的人員(放射師)，必要時仍需家屬協助。	具升降功能。	140	50	無特殊檢查椅，備有一般座椅(例如板凳、圓椅)(不可推動/不可固定、可升降、可旋轉、無手扶把、無靠背、無安全束帶)